



Грунтовки ЭП-0199 и ЭП-0199М

ТУ

ТИП

Материалы двухупаковочные на основе эпоксидных смол.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка ЭП-0199 предназначена для применения в комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования или самостоятельной защиты прокорродировавших поверхностей черных металлов с толщиной продуктов коррозии до 100 мкм, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами.

Грунтовка ЭП-0199М предназначена для применения в комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования или самостоятельной защиты влажных прокорродировавших поверхностей черных металлов с толщиной продуктов коррозии до 100 мкм.

ОПИСАНИЕ

Допускается нанесение грунтовок по прокорродировавшей поверхности со следами ржавчины при толщине слоя продуктов коррозии до 100 мкм (ЭП-0199), в том числе по влажной поверхности (ЭП-0199М).

Грунтовки обладают высокой противокоррозионной и водостойкостью.

Срок службы 3-х слойного покрытия:

ЭП-0199 - не менее 5 лет,

ЭП-0199М - не менее 3 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Цвет	коричневый
Время высыхания до ст.3: - грунтовки ЭП-0199 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ при температуре $(120\pm 2)^{\circ}\text{C}$ -грунтовок ЭП-0199М при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 95%-100%	не более 24 часов не более 1 часа не более 24 часов
Доля нелетучих веществ по массе по объему	69÷78 %, масс. 60÷64 %, об. 65÷69 %, об.
Теоретический расход на один слой ¹⁾ - грунтовки ЭП-0199 -грунтовок ЭП-0199М	130÷175 г/м ² 10,4÷7,8 м ² /л 110÷145 г/м ² 11,2÷8,4 м ² /л
Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	60÷80 мкм
Рекомендуемое количество слоев: -в качестве грунтовочного покрытия -в качестве самостоятельного покрытия	1÷2 2÷3

РАЗБАВИТЕЛЬ

Смесь растворителей - ацетон : ксилол : этилцеллозольв в соотношении 3 : 4 : 3; Р646, 647, не более 10% от массы грунтовки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Смесь растворителей - ацетон : ксилол : этилцеллозольв в соотношении 3 : 4 : 3; Р646, 647



КОМПЛЕКТНОСТЬ	Основа : отвердитель № 1 (4,4 %)
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	При температуре 20 ⁰ С: - грунтовки ЭП-0199 не менее 8 часов - грунтовки ЭП-0199М не менее 2 часов
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления.
НАНЕСЕНИЕ	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 3, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 или St2).
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью.
УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ	<p>Перед применением убедиться, что основа грунтовки хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.</p> <p>Для приготовления грунтовки отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала, и тщательно перемешивать не менее 10 минут.</p> <p>При необходимости грунтовку перед нанесением разбавить до рабочей вязкости смесью растворителей - ацетон : ксилол : этилцеллозольв в соотношении 3 : 4 : 3, Р646, 647, но не более 10% от массы грунтовок.</p> <p>Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от 5⁰С до 35⁰С и относительной влажности до 80% для ЭП-0199, до 100% - для ЭП-0199М.</p> <p>Для исключения конденсации влаги при нанесении грунтовки ЭП-0199 температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3⁰С.</p> <p>После высыхания слоя грунтовки (24 часа при температуре 20⁰С) наносятся последующие слои грунтовок и (или) эмали типа ЭП, УР, ХС и др.</p> <p>Для промывки инструмента можно использовать указанные выше растворители.</p>
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.</p> <p>Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40⁰С до 40⁰С.</p>